

【問題訂正】

8 章章末の 8.4 演習問題 (1) は，この章の内容にそぐわない問題でした．お詫びして下記のように訂正させていただきます．

8.4 演習問題

- (1) あるボルトの直径が設計値から偏りがなさを調べるためにこの部品を生産している工場で生産されたボルトを抜き取り検査し，設計された直径と測定値との差を調べたところ，下記の誤差を得た．

4.8, -3.6, 5.2, -0.4, 3.9, -4.9, -5.3, 1.6, -2.4, 4.1(ミクロン)

この工場の製品は要求を満たしているか否かを有意水準 5% で仮説検定せよ．